

Product name	Confidentiality level
WebUI	CONFIDENTIAL
Product version	Total 4 pages
V100R006	

WebUI-V100R006B100D05P00C03

Release Notes

Prepared by 李文华

Date 2014-03-17



Huawei Technologies Co., Ltd.

All rights reserved



	息会发生重叠。	
DTS2013013100742	【WEB归一化_UI】【WIN8+IE10】阿语下，分辨率为800×600时，首页冒泡提示信息显示位置有误	提示
DTS2012120403197	【E5776S-860】【21.103.01.01.59】【WEB页面】【必现】单板连接PC使用Google（版本：22.0.1229.94）浏览器打开WEB页面点击到WLAN高级设置查看排版，WIFI自动关闭提示语“外接电源不存在的情况下”排版换行。在英语语言模式下无此问题。	提示
DTS2012112710387	【E5776u-72_WebUI】开机解PIN后，单板从无服务到注册上EVDO网络，单板会弹出模式正在切换的提示	提示
DTS2013080302556	【E5170s-22】【WEBUI-主框架】beta测试反馈易用性问题，IE10下页面中的按钮显示不全，按钮缺少边角线；下拉框的底色不统一，有些底色是浅灰色，有些没有底色，影响用户体验	提示
DTS2013091103379	【E5175s-22TCPU-V200R001B236D03SP03C00】【WebUI】DHCP放在WLAN下面，不合理	提示
DTS2013112002501	【Linux归一化_USSD】在非LTE网络下，发送中文等特殊字符时，WebUI界面显示：当前网络制式，无法使用此功能。	提示
DTS2013101900037	【Linux归一化WebUI--大页面】使用iphone5连接带有SD功能的单板，打开大页面，在SD目录中新建或删除文件后，操作成功后，页面不能正确刷新	提示
DTS2013091207134	【win7，管理员用户 E5776s-32 WEBUI】打开webui主页，概率性发现乱码。	提示
DTS2013121100728	【WEBUI_Device】Win 8 系统上开启PIN码重启输入账号密码，按Tab键再点击登录，点击“关闭PIN码”，再把鼠标放到PIN码输入框，输入框没有光标显示，无法输入	
DTS2013123104686	【WebUI_设置】：.设置界面中存在一个单词分行显示	提示
DTS2014011306061	【WebUI_大页面】iOS5.0系统下进入新建短信、查看短信页面，按钮字体偏下	
DTS2014020802431	【FT_Pantanal_00339】【α 34.0】【UI】In the case of cancel the screen of the page of "the data speed is being restricted", the requested page can not be displayed.	提示
DTS2014022507866	【P720s R002】 FireFox27.0浏览器，webui登陆框显示不全的问题	提示
DTS2014031210001	【E5336-mac】同一单板，在mac10.9.1操作系统下，help资料状态图标菜单中短信满图标无法显示，而在win7IE8下可以正常显示并闪烁	提示
DTS2014031107043	【WEBUI: 系统】1、DHCP设置页面优化后，用户不再能手动设置子网掩码了，但资料中还涉及到设置子网掩码的内容。2、存在文字错误，“分别”被错误的写成了“分页”。	提示
DTS2014030709051	【WEBUI: 系统】通过单板发起WPS连接时，在UI上开关offload连接，等待提示框一直显示不消失。	提示
DTS2014030408038	【P925uTCPU-V100R005B232D04SP04C1223】MAC10.9上，EC3372在网络设置页面，网络模式切换到auto或cdma->EVDO时，apply下面多显示一条线	提示