

Product name	Confidentiality level
WebUI	CONFIDENTIAL
Product version	Total 3 pages
V100R005	

WebUI-V100R005B100D10P00C03

Release Notes

Prepared by 李文华

Date 2014-02-28



Huawei Technologies Co., Ltd.

All rights reserved



1. 合入新特性

问题单号	Description
	替换Autorun版本至PCSV-V200R002B001D25SP00C03

2. 修改的问题

问题单号	问题描述	严重程度

3. 当前版本存在问题

问题单号	问题描述	严重程度
DTS2013020401893	【P720sTCPU-V200R001B421D00SP00C00】 【浏览器兼容性】使用IE8浏览器进入web页面，放大页面再缩小到100%显示，ui右上角状态图标及语言栏显示异常。	提示
DTS2013020207701	打开mac10.9上Safari 7.0浏览器，使用USSD功能，输入“*123#”，并发送，在USSD发送成功前，点击浏览器刷新，然后在UI上输入“*”，会导致此浏览器有联想记忆功能，会自动补全“*123#”，回车后，点击“发送”按钮，提示“空命令或无效命令”	提示
DTS2013020207680	【WEBUI_Device】Win 8 系统上开启PIN码重启输入账号密码，按Tab键再点击登录，点击“关闭PIN码”，再把鼠标放到PIN码输入框，输入框没有光标显示，无法输入	提示
DTS2013020207670	【Linux归一化_UI】VOIP页面在收到SDK的错误码后，应该保留apply按钮的亮化状态，而不应该灰化。	提示
DTS2013013100742	【E5175s-22TCPU-V200R001B236D08SP08C00】 【21.236.08.08.00】 【重定向】CPE锁pin码、puk码、开启simlock，插入非法卡，先进入settings页面然后进入update页面，update页面是否重定向与状态栏卡图标出现有关	提示
DTS2012120403197	【Linux归一化_USSD】在非LTE网络下，发送中文等特殊字符时，WebUI界面显示：当前网络制式，无法使用此功能。	提示
DTS2013080302556	【WebUI资料_STA WPS】：单板配置出STA WPS功能后，资料上不显示STA WPS连接的功能介绍及相关操作说明	提示



DTS2013091103379	【WEBUI: VOIP】voip_restful接口文档几个字段的有效性描述不准确，缩位拨号参数包号非法字段时，UI没有错误提示；	提示
DTS2013112002501	【Router-V100R005B100D05SP00C03】【CLAT】CLAT功能下，WEB页面没有给出不支持PortMapping、Porttrigger、DMZ的提示语	提示
DTS2013111908678	【E5175s-22TCPU-V200R001B236D05SP05C00 UI】单板DHCP界面配置无效IP地址，单板未对地址进行校验，可以应用成功。PC接入可以获取到IP地址，但是无法访问单板界面。	提示
DTS2013111306142	【Linux归一化WebUI-WebSD】IE6上，当单板不插SD时，点击共享，SD卡界面提示用户的提示语在页面下方，页面布局出现问题	提示
DTS2013111305142	【Linux归一化WebUI--大页面】使用iphone5连接带有SD功能的单板，打开大页面，在SD目录中新建或删除文件后，操作成功后，页面不能正确刷新	提示
DTS2013110103319	【WEBUI: 状态图标】：webui的帮助中，状态图标的描述有误。资料不准确。	提示
DTS2013102203283	【win7，管理员用户 E5776s-32 WEBUI】打开webui主页，概率性发现乱码。	提示
DTS2013101900037	【E5175s-22TCPU-V200R001B236D03SP03C00】【WebUI】DHCP放在WLAN下面，不合理	提示
DTS2013101205762	【E5170s-22】【WEBUI-主框架】beta测试反馈易用性问题，IE10下页面中的按钮显示不全，按钮缺少边角线；下拉框的底色不统一，有些底色是浅灰色，有些没有底色，影响用户体验	提示
DTS2013091207134	【WEBUI-IE9】【12.003.05.00.03】打开主页，进入短信界面，点击发件箱，再点击短信设置，左侧草稿箱和发件箱同时变为空白后刷新正常。	提示
DTS2013121800574	【WEBUI-UI C03 Win 2013.1.4】win8，阿语下，编辑短信时输入号码后，光标移到内容框编辑内容，再把光标移回号码框，会高概率出现号码框编辑不了的现象	提示
DTS2013121100728	【WEBUI_Device】Win 8 系统上开启PIN码重启输入账号密码，按Tab键再点击登录，点击“关闭PIN码”，再把鼠标放到PIN码输入框，输入框没有光标显示，无法输入	提示
DTS2013121005876	【Linux归一化_UI】VOIP页面在收到SDK的错误码后，应该保留apply按钮的亮化状态，而不应该灰化。	提示
DTS2013121910032	【P720sTCPU-V200R001B421D00SP00C00】【浏览器兼容性】使用IE8浏览器进入web页面，放大页面再缩小到100%显示，ui右上角状态图标及语言栏显示异常。	提示
DTS2013123104748	【WebUI_联系人】：导航栏联系人没有点亮	提示
DTS2013123104686	【WebUI_设置】：.设置界面中存在一个单词分行显示	提示
DTS2013123104617	【WebUI_联系人】：联系人界面搜索一栏边框显示异常	提示
DTS2013123101757	【WebUI_小页面】：小页面的MC推荐界面下方的版权信息间隔线，在各国小语种下显示不一致，建议参考Home界面UI风格进行修改	提示
DTS2013122503740	因特网设置页面的“连接方式”和快速设置页面的以太网参数设置页面的“连接方式”添加“按需”选项	提示