

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Product name | Confidentiality level |
| WebUI | CONFIDENTIAL |
| Product version | Total 3 pages |
| V100R003 | |

WebUI-V100R003B100D08SP00C03

Release Notes

Prepared by 李文华

Date 2013-09-23



Huawei Technologies Co., Ltd.

All rights reserved



| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

3. 当前版本存在问题

| 问题单号 | 问题描述 | 严重程度 |
|------------------|---|------|
| DTS2013022603497 | 【WEBUI --资料】帮助资料中关于按wps键显示wi fi 密码的描述错误。 | 提示 |
| DTS2013020401911 | 【E5776S-860】 【21. 103. 01. 01. 59】 【WEB页面】 【必现】 单板连接PC使用Google（版本：22. 0. 1229. 94）浏览器打开WEB页面点击到WLAN高级设置查看排版，WIFI 自动关闭提示语“外接电源不存在的情况下”排版换行。在英语语言模式下无此问题。 | 提示 |
| DTS2013020401893 | 【WEBUI -IE9】 【12. 003. 05. 00. 03】 打开主页，进入短信界面，点击发件箱，再点击短信设置，左侧草稿箱和发件箱同时变为空白后刷新正常。 | 提示 |
| DTS2013020207701 | 【WEBUI -UI C03 Win 2013. 1. 4】 win8，阿语下，编辑短信时输入号码后，光标移到内容框编辑内容，再把光标移回号码框，会高概率出现号码框编辑不了的现象 | 提示 |
| DTS2013020207680 | 【Linux归一化-WebUI】 部分页面：status状态栏会首先出现一个版本检测的图标，其他图标过5s以上才出现 | 提示 |
| DTS2013020207670 | 【Web归一化_WEBUI】 【E355Hi link】：在MAC10. 8系统下将光标放到状态栏里的升级版本时概率性出现提示信息不消失，再显示其他图标的提示信息会发生重叠。 | 提示 |
| DTS2013013100742 | 【WEB归一化_UI】 【WIN8+IE10】 阿语下，分辨率为800×600时，首页冒泡提示信息显示位置有误 | 提示 |