

**Инструкция по обновлению программного обеспечения  
«4G/Wi-Fi роутера «Билайн»» модели ZTE MF920W**



# Содержание

1. Предназначение программы.....	1
2. Инструкция по использованию программы.....	1

## 1. Предназначение программы

Программа загрузки (Download Tool) работает только на ОС Windows 7/ 8/ 8.1/10 и предназначена для обновления программного обеспечения 4G/Wi-Fi роутера «ZTE».

С помощью данной версии программы, можно обновить программное обеспечение «4G/Wi-Fi роутера «Билайн»» торговой марки «Билайн» производства «ZTE Corporation» ZTE MF920w до версии:

Версия ПО (WEB UI): WEB\_BLERUSMF920V1.0.0B08

Версия ПО устройства: BD\_BEELINEMF920V1.0.0.B08

### **ВНИМАНИЕ!**


**В процессе обновления ПО, все личные данные (контакты, SMS-сообщения) будут удалены! Предварительно сохраните нужную Вам информацию.**

**Данная версия программы предназначена только для обновления программного обеспечения «4G/Wi-Fi роутера «Билайн»» ZTE MF920W и НЕ может быть использована для обновления программного обеспечения других устройств.**


## 2. Инструкция по использованию программы


1. Запустите компьютер и кабелем, входящим в комплект, подключите к нему 4G/Wi-Fi роутер торговой марки «Билайн» производства «ZTE Corporation» ZTE MF920W. В случае, если роутер впервые подключен к компьютеру, дождитесь, пока компьютер завершит установку драйверов устройства.
2. Запустите **программу обновления** Download Tool версии **MF920DL\_B08.exe**

Если Вы правильно подключили роутер к компьютеру, через несколько секунд откроется следующее окно:




Будет произведен поиск оборудования, по завершении которого, появится сообщение о готовности к обновлению программного обеспечения.



3. Нажмите кнопку  для загрузки версии встроенного программного обеспечения.


Начнется обновление программного обеспечения роутера, процедура займет 10-15мин.



**Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений роутера в течение операции обновления ПО роутера запрещается:**

1. Выключать компьютер.
2. Отключать роутер от компьютера.
3. Запускать другие программы или приложения.
4. Закрывать программу обновления.

4. Дождитесь завершения процедуры обновления программного обеспечения и нажмите «ОК» для закрытия программы.



5. После завершения обновления программного обеспечения роутера необходимо переустановить программное обеспечение роутера на компьютере.

Для этого выполните следующие действия:

1. Отключите роутер от компьютера.
2. Деинсталлируйте программное обеспечение роутера с компьютера.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Очистите кэш используемого браузера (Рекомендуется для корректной работы интерфейса).
5. Согласно «Руководство пользователя», установите программное обеспечение роутера и продолжите эксплуатацию.